

| Z P R Á V A                                                                                                               |                           | číslo : M-007/15             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| o V ý c h o z í                                                                                                           |                           | revizi elektrického zařízení |
| zahájení revize dne 10.3.2015                                                                                             | Revize podle ČSN 33 1500  |                              |
| ukončena dne 10.3.2015                                                                                                    | (33 2000-6-61)            |                              |
| revizní technik : Mrkva Jiří                                                                                              |                           |                              |
| evid.číslo : 2527/2/15/R-EZ-E2A                                                                                           |                           |                              |
| adresa : Zdislavice 153                                                                                                   |                           |                              |
| Organizace: Spol.vlast.domu Fr.Křižíka 461,Praha 7.                                                                       |                           |                              |
| Revidovaný objekt: Spol.prostory,byt.dům,Fr.Křižíka 461,Praha 7.                                                          |                           |                              |
| Zdroje elektrického proudu :                                                                                              |                           |                              |
| a) vlastní rozvod                                                                                                         | o celkovém výkonu         | kVA                          |
| b) cizí                                                                                                                   | transf. o celkovém výkonu | kVA                          |
| c) jiná zařízení                                                                                                          |                           | kVA                          |
| Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:                                                                        |                           |                              |
| Základní - základ.izolaci,přepážky,kryty                                                                                  |                           |                              |
| Před poruchou - automatickým odpojením                                                                                    |                           |                              |
| od zdroje v sítí TN                                                                                                       |                           |                              |
| Instalováno :                                                                                                             |                           |                              |
| motorů, svářeček apod. celkem                                                                                             | kW (kVA)                  |                              |
| tepelných spotřebičů celkem                                                                                               | kW                        |                              |
| žárovk., zářivk., výbojkových                                                                                             | kW                        |                              |
| jiných spotřebičů                                                                                                         | kW                        |                              |
| Celkem instalováno                                                                                                        | kW (kVA) projekt          |                              |
| Rok příští revize :                                                                                                       |                           |                              |
| Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :                                                                                 |                           |                              |
| -                                                                                                                         |                           |                              |
| Měření izolačních odporů provedeno : PU-195 č.kalib.256968                                                                |                           |                              |
| Měření zemních odporů provedeno : PU-195 č. " "                                                                           |                           |                              |
| Měření impedance provedeno : PU-195 č. " "                                                                                |                           |                              |
| Další použité přístroje : PK-111                                                                                          |                           |                              |
| Celkový posudek :                                                                                                         |                           |                              |
| <b>Revidované elektrické zařízení uvedené v této revizní zprávě je z hlediska bezpečnosti schopné bezpečného provozu.</b> |                           |                              |
| Tato zpráva o revizi má 5 stran                                                                                           |                           |                              |
| Počet příloh :                                                                                                            | Počet vyhotovení : 3x     |                              |
| Rozdělovník :                                                                                                             |                           |                              |
| 2x provozovatel                                                                                                           |                           |                              |
| 1x osobní doklad RT                                                                                                       |                           |                              |
| .....                                                                                                                     |                           |                              |
| Datum předání a podpis provozovatele                                                                                      | podpis rev.technika       |                              |

